


**Manuální převodovka - 6stupňová
manuální převodovka s rozvodovkou -
MMT6 - Postup plnění**

Focus 2004.75 (07/2004-)


 Vytisknout**Všeobecné postupy****Materiály**

Název	Specifikace
Převodový olej	WSS-M2C200-D2

1. Zvedněte a podepřete vozidlo.
Dodatečné informace - viz: [Zvedání zvedákem](#) (100-02 Zvedání heverem a zvedákem, Popis a ovládání).
2. Demontujte zátku plnicího otvoru.



3. Naplňte převodovku [převodovým olejem](#) 0 - 5 mm pod spodní okraj plnicího otvoru.
 - Namontujte zátku plnicího otvoru.



4. Spusťte vozidlo dolů.